
A:75x100+40+20
B:50x100+40+20
C:25x100+40+20
A4 PCB TRAY
http://www.pabr.org/pcbprt/
D:100x50+40+180
E:75x50+40+180
F:50x50+40+180
G:25x50+40+180